
C:\DATA\WAXS-Iran\undrawn-LOYn - 2
Pk=Gauss Amp 6 Peaks
r^2=0.996668 SE=3.47052 F=1653.97
10.240
21.755
21.407
20.219
21.132
23.274
12.043
8.010


C:\DATA\WAXS-Iran\drawn-P6n.txt
Pk=Gauss Amp 5 Peaks
r^2=0.999245 SE=2.99753 F=9175.45
2.890
20.463
22.597
23.428
22.007
21.67
8.010


C:\DATA\WAXS-Iran\drawn-T26_n.txt
Pk=Gauss Amp 6 Peaks
r^2=0.998405 SE=2.99894 F=3462.21
12.250
8.010
13.195
20.431
21.44
21.69
22.063
23.601